


## De Vriesstraat 1-3



Datum van aanwijzing: 03-02-2009

### Redengevende omschrijving

#### **Beschrijving**

De panden De Vriesstraat 1 en 3 zijn **twee eenlaags woningen met mansardekappen**. Ze zijn beide ca. 1910-1915 gebouwd. Beide panden hebben een vergelijkbaar uiterlijk, echter verschillen in detail van elkaar. Beneden bevinden zich grijs geschilderde gepleisterde plinten. De gevels zijn van rode baksteen in kruisverband en bevatten speklagen van gele en witte strengperssteen. De pui bestaat uit drie travéeën met een raam-deur-raamindeling. De panden hebben middenrisalieten waarin de voordeur staat. Deze deuren liggen iets terug ten opzichte van de gevel, waardoor kleine portieken zijn ontstaan. De vensters bevatten schuiframen en bovenlichten met glas-in-lood. De kozijnen zijn okergeel geschilderd. Boven de vensters bevinden zich segmentbogen en boogvelden met polychrome invulling. De vensters kunnen met groen geschilderde luiken gesloten worden. Onder de kroonlijsten bevinden zich dakconsoles. De consoles van nr. 3 vallen bijzonder op door de rijke detaillering. Op het dak bevinden zich enkele dakvensters. Het linker pand op nummer 1 heeft een centraal dakvenster met 4 ramen. Nummer 3 heeft 2 dakvensters met ieder 2 ramen. Het dak van nr. 1 is belegd met grijze muldenpannen, terwijl het dak van nummer 3 grijze tuile-du-nord dakpannen heeft.

### Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)

Adres: De Vriesstraat, 1 en 3

Oorspronkelijke functie: Woonhuis

Hoofdfunctie: Woningen en woningbouwcomplexen

Type: Woonhuis

Bouwperiode: ca. 1900

Gevels en materialen: Baksteen, speklagen van geel strengperssteen. Gepleisterd.

Vensters en deuren: Segmentbogen, polychrome vulling. Schuiframen, venster indeling deels vernieuwd. Bovenlichten met glas-in-lood, luiken.

Dak en bedekking: Gebroken zadeldak met tuile du Nord pannen. Dakvensters, dakconsoles.

Motivering: Cultuurhistorisch belang.

Bijzonderheden: Arbeidershuizen.